

VELOX Werk GesmbH • A-9422 Maria Rojach • Dachberg 10
Telefon: 04355/2123-0 • Telefax: 04355/2123-32 • e-mail: werk@velox.at

www.velox-bausysteme.com



Brandschott Anschlussdetail

Wenn Holz und Beton sich verbinden,
entsteht einer der besten Baustoffe.



Firmensitz: A-9433 St. Andrä
Firmengericht: LG Klagenfurt
Firmen-Nr.: FN 120659s
UID-Nr.: ATU 26937009

DVR-Nr.: 0460630
ARA-Lizenznr.: 6081
EORI-Nr.: ATEOS1000008282
DG-Nr.: 500070019

Banken: Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen
IBAN AT28 3948 1000 0000 1750
BIC-Code: RZKT AT 2K 481

Außenhandelsbank:
Raiffeisen Zentralbank
Österreich AG,
A-1010 Wien



Institut für Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

VELOX Werk Ges.mbH
Dachberg 10
9422 Maria Rojach

IBS – Institut für Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.
Akkreditierte Prüf-, Inspektions- und
Zertifizierungsstelle
Petzoldstraße 45 / 4020 Linz / Austria

T +43 732 7617-250 / F +43 732 7617-119
office@ibs-austria.at / www.ibs-austria.at
Firmenbuchnummer 89116d
Landesgericht Linz / UID-Nr. ATU23289705

24.Oktober 2018
Ulrich STÖCKL / AM
+43 732 7617 - 872

Anschlussdetail eines Weichschotts
Projektkennung: 318102403

Sehr geehrter Herr Vallant,

das von Ihnen übermittelte Anschlussdetail eines Weichschotts an eine Velox-Holspan-Betonplatte kann wie dargestellt ausgeführt werden, wenn sichergestellt ist, dass darunter eine Schachtwand flächenbündig anschließt.

Beim Einbau des Weichschotts ist darauf zu achten, dass die Verlegung nass in nass erfolgt und die Leibungs- und Schnittflächen ausreichend beschichtet werden. Dabei sind die Verarbeitungsrichtlinien der einzelnen Hersteller zu beachten.

**IBS-INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.**
Akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. Ulrich STÖCKL
Techniker

Dipl.-Ing. (FH) Markus EICHHORN-GRUBER, MBA
Bereichsleiter der Prüfstelle


1 Zeichnung



ÖÖ Landesbank AG (Hypo Oberösterreich)
IBAN AT46 5400 0000 0071 2944 / BIC OBLAAT2L
Oberbank AG
IBAN AT37 1500 0006 2100 6055 / BIC OBKL AT2L

Anschlussdetail

Brandschott/Deckenabschalung
(mit mineralisch gebundener Velox-Holzbeton Platte A2)



VELOX-Werk Ges.mBH
Dachberg 10
A-9422 Maria Rogach

Beurteilung für Brandwiderstand EI 90